

## **ANALISA PENURUNAN KUALITAS AIR PADA PENGOPERASIAN KETEL UAP DI MV. NYK VEGA**

**Dwi Maryuana Restu<sup>a</sup>, Abdi Seno<sup>b</sup> dan Andy Wahyu Hermanto<sup>c</sup>**

<sup>a</sup>Taruna Prodi Teknika PIP Semarang

<sup>b</sup> dan <sup>c</sup>Dosen Program Studi Teknika PIP Semarang

### **ABSTRACT**

*Steam boiler is a closed vessel that can produce hot steam with the pressure of more than one atmosphere by heating the water within it. Water in the process greatly affect the condition of the kettle, so the quality must always be maintained.*

*The research method used in this research is descriptive qualitative method. The data analysis technique used SWOT method to analyze the factors causing the decreasing of water quality of boiler and the effort made to overcome these factors by identifying the strengths, weaknesses, opportunities, and threats.*

*Based on the result of the research, it can be concluded that water boiler degradation is caused by: 1) Distilled water not yet widely available on board is caused by leakage of evaporator pipe on FWG and mechanical seal damage at distillation pump. 2) Freshwater conditions from land are not eligible for boiler water. To overcome these factors, it is necessary to check to determine which pipe is leaking, patching the leaking pipe using a copper plug, opening and closing the inlet valve and evaporator outlet slowly to avoid thermal shock, mechanical seal replacement of the distillation pump, and testing the boiler water, addition of chemical dosing and water boiler blowdown.*

**Keywords: boiler, water quality, SWOT**

### **I. PENDAHULUAN**

Tersedianya uap panas merupakan hal yang mutlak bagi kelancaran operasional permesinan yang membutuhkan, misalnya untuk pemanas bahan bakar F.O, pemanas minyak lumas, pemanas akomodasi saat musim dingin, pemanas air tawar, dan lain-lain. Kegiatan pelayaran dapat terganggu jika produksi uap panas mengalami masalah, karena pengaruh peralatan dan kerja dari komponen ketel uap yang kurang baik atau sebab yang lain yang menyebabkan ketel uap mengalami gangguan.

Untuk dapat memproduksi uap diperlukan media yang dipanaskan yaitu air tawar. Air yang digunakan pada proses pembentukan uap sangat berpengaruh

terhadap kondisi ketel. Dengan demikian, kualitas air harus diperhatikan dan dijaga agar selalu dalam kondisi baik, sehingga ketel akan selalu dalam kondisi baik pula.

Dalam kenyataannya, ketel uap sering kali mengalami gangguan-gangguan, seperti saat dilakukan pengujian air ketel didapat hasil bahwa kadar alkalinitas, pH yang terkandung di dalam air berada di bawah batas normal. Apabila hal ini tidak segera diatasi, maka akan mempengaruhi kondisi ketel uap, seperti timbulnya kerak pada pipa-pipa di dalam drum uap sehingga dapat memperlambat waktu pembentukan uap, serta perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk penambahan *Chemical Dosing*.

Dilatarbelakangi oleh perbedaan antara pernyataan secara teori yang berbeda

dengan kenyataan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisa Penurunan Kualitas Air pada Pengoperasian Ketel Uap di MV. NYK Vega”.

## II. METODOLOGI

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, adapun tujuannya untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyajikan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka.

Teknik analisis data yang akan dipakai oleh peneliti yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Menurut Fatimah (2016:27), Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor-faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan (*strengths*), kelemahan-kelemahan (*weaknesses*), peluang-peluang (*opportunities*), serta ancaman-ancaman (*threats*) dari lingkungan untuk merumuskan strategi yang akan diambil. Strategi tersebut antarlain:

1. Strategi optimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (Strategi Ekspansi/pertumbuhan),
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (Strategi Diversifikasi),
3. Strategi mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (Strategi Aliansi/stabilitas),
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi ancaman (Strategi *Defensive*).

Pada pengolahan data menggunakan metode SWOT dilakukan dengan memberikan penilaian-penilaian faktor menggunakan tabel-tabel untuk menentukan Faktor Kunci Keberhasilan

(FKK) seperti yang dituliskan pada modul LAN (2018), yaitu: Bobot Faktor (BF), Nilai Dukungan faktor (ND), Nilai Relatif Keterkaitan faktor (NRK), Total Bobot Nilai (TNB), serta Peta Kuadran Strategi.

## III. HASIL DAN DISKUSI

### 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan menurunnya kualitas air ketel?

#### a. Air destilasi yang belum banyak

Air destilasi adalah air yang dihasilkan dari proses destilasi di dalam *Fresh Water Generator* (FWG). Air ini adalah salah satu air yang baik untuk digunakan sebagai air ketel. Namun dari hasil observasi yang peneliti lakukan, saat kapal berada di *dock-yard* tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan 19 Agustus 2016 dilakukan perawatan terhadap permesinan-permesinan kapal termasuk pada FWG. Setelah kapal keluar dari *dock-yard*, FWG baru diperiksa dengan melakukan uji pengoperasian pada tanggal 27 Agustus 2016 saat kapal dalam pelayaran dari Xiamen (China) ke Kobe (Jepang) karena kondisi air laut di daerah sebelumnya (daerah China) kotor dan tidak memungkinkan untuk mengoperasikan FWG. Ternyata setelah diuji pengoperasian tersebut terjadi beberapa gangguan pada FWG, sehingga harus dimatikan terlebih dahulu dan belum bisa digunakan untuk memproduksi air tawar. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan KKM, penyebab dari gangguan pada FWG tersebut adalah karena bocornya pipa pada *evaporator* dan rusaknya *mechanical seal* pada pompa destilasi:

- 1) Bocornya pipa pada *evaporator* FWG

Dwi Maryuana Restu<sup>a</sup>, Abdi Seno<sup>b</sup> dan Andy Wahyu Hermanto<sup>c</sup>

Bocornya pipa pada *evaporator* menyebabkan keluarnya air *evaporator* (air dari pendingin jaket mesin induk) ke dalam *evaporator* dan akibatnya proses penguapan air laut menjadi terganggu. Kebocoran pipa *evaporator* di MV. NYK Vega diketahui pada tanggal 27 Agustus 2016 dan baru dapat diatasi pada tanggal 29 Agustsus 2016.

2) Rusaknya *mechanical seal* pada pompa destilasi

Pompa destilasi adalah pompa berjenis sentrifugal yang digunakan untuk menghisap air hasil proses destilasi yang terkumpul pada bagian kondensor FWG yang kemudian dipompa ke tangki air tawar atau tangki air minum. Rusaknya *mechanical seal* pada pompa menyebabkan air yang telah diproduksi pada kondensor tidak dapat dialirkan ke tangki air tawar. Kerusakan ini terjadi pada tanggal 2 September 2016. Sehingga suplai air destilasi di kapal tidak banyak tersedia.



Gambar Kebocoran pada Pipa *Evaporator* FWG



Gambar Pompa Destilasi

Akibat dari gangguan pada FWG tersebut adalah air destilasi tidak banyak diproduksi di kapal. Hal ini diperkirakan sebagai penyebab air yang baik digunakan sebagai air pengisian ketel tidak tersedia, dan air di dalam tangki air tawar masih air yang disuplai dari darat. Seperti yang disampaikan oleh KKM dan Masinis 3 bahwa kurangnya air destilasi yang disebabkan oleh rusaknya FWG setelah *dry-dock* diperkirakan menyebabkan air yang baik untuk pengisian ketel uap tidak tersedia di kapal. Peneliti juga mendapatkan data dari studi pustaka dengan melihat NALFLEET *Log sheet* NYK Vega tahun 2012 setelah kapal melaksanakan *dry-dock* yang menunjukkan adanya penurunan kualitas air ketel.

b. Kondisi air tawar dari darat tidak memenuhi syarat untuk air ketel

Air yang baik digunakan sebagai air pengisian ketel adalah air yang berasal dari proses destilasi yaitu air dari hasil produksi *Fresh Water Generator* dan air dari proses kondensasi yaitu air yang terbentuk dari uap bekas yang didinginkan di dalam kondensor dan menjadi air kondensat. Namun dari hasil observasi yang peneliti lakukan di MV. NYK Vega pada saat setelah *dry-dock*, air disuplai dari darat yang kondisinya kurang sesuai jika digunakan sebagai air pengisian dan air ketel. Hal tersebut juga disebutkan oleh Masinis 3 dalam wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa hasil pengujian air yang berada di bawah batas normal merupakan akibat dari penggunaan air dari darat yang sebenarnya tidak memenuhi syarat.

Dari hasil studi pustaka yang peneliti kutip dari <http://lokerpelaut.com/perawatan-air-ketel-uap-atauboiler.html> yang dipublikasikan tanggal 16 Agustus 2017, menyatakan bahwa air tawar yang didapatkan dari berbagai pelabuhan dengan tanpa kandungan yang jelas seperti banyak mengandung chloride, asam atau yang akan sangat berpengaruh pada perawatan air ketel.

- c. Penginjeksian *chemical dosing* yang kurang baik

Pemberian *chemical dosing* dilakukan sesuai dengan hasil uji air ketel, dan mengacu pada instruksi dari program perawatan air ketel yang disusun oleh perusahaan. Namun dari hasil observasi yang peneliti lakukan, terkadang penginjeksian *chemical dosing* tersebut mengalami gangguan, dan mengakibatkan berkurangnya jumlah *chemical* yang terinjeksi ke dalam air pengisian.

- d. Air pengisian kotor

Air yang digunakan sebagai media pembentukan uap di dalam ketel tidak sepenuhnya bebas dari kotoran, baik yang bersifat padat maupun yang larut dalam air. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan melalui pengujian air ketel, didapatkan bahwa kondisi air pengisian dalam kondisi kotor.

- e. Air kondensat yang belum banyak tersedia di kapal

Air kondensat yaitu air yang terbentuk dari uap yang sudah digunakan sebagai media *evaporator* dan berubah wujud dari uap menjadi air karena terjadi perpindahan panas, kemudian dinginkan di dalam kondensor dan menjadi air kondensat. Namun dari hasil observasi peneliti, air kondensat belum banyak tersedia di kapal karena mengingat kapal baru selesai melaksanakan *dry-dock*.

- f. Tidak dilakukan pengujian air sebelum air dari darat disuplai ke kapal

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, pada saat setelah *dry-dock*, air tawar untuk kebutuhan di atas kapal disuplai dari darat. Air tersebut digunakan juga sebagai air pengisian untuk ketel karena belum tersedianya air hasil destilasi/kondensasi. Namun pada saat sebelum *bunker*, belum dilakukan pengujian untuk air tersebut, sehingga belum diketahui apakah air tersebut layak digunakan sebagai air pengisian atau membutuhkan perawatan lebih.

- g. Lamanya kapal berlabuh

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, tanggal 28 Agustus 2016 hingga tanggal 1 September 2016 kapal memasuki kawasan Jepang melakukan bongkar muat di empat terminal yaitu di Kobe, Nagoya, Shimizu, dan Tokyo. Pada saat itu air ketel sama sekali tidak dilakukan *blowdown*. Sehingga tidak dapat membuang kotoran-kotoran yang terdapat dalam air ketel.

- h. Pencegahan pencemaran di sekitar pelabuhan

Air ketel yang telah mendapat perawatan menggunakan *chemical dosing* kemungkinan mempunyai kandungan-kandungan yang dapat menyebabkan pencemaran apabila dibuang ke perairan pelabuhan. Dengan demikian untuk menghindari pencemaran air di sekitar pelabuhan maka *blowdown* air ketel tidak dilakukan pada saat kapal berlabuh, dan hanya dilakukan pada saat kapal berlayar di laut lepas. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, *blowdown* air ketel di MV. NYK Vega tidak dilakukan pada saat kapal berlabuh, dan hanya dilakukan pada saat kapal berlayar di laut lepas.

Dwi Maryuana Restu<sup>a</sup>, Abdi Seno<sup>b</sup> dan Andy Wahyu Hermanto<sup>c</sup>

i. Air pengisian yang cukup

Air adalah kebutuhan utama dalam proses pembentukan uap pada ketel uap. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan selama peneliti melaksanakan praktek laut, ketersediaan air pengisian ketel di MV. NYK Vega selalu tercukupi. Air pengisian tersebut bersumber dari proses kondensasi uap kembali yang sebelumnya uap tersebut digunakan sebagai media pemanas, selain itu kebutuhan air pengisian juga dicukupi dengan air dari tangki penampungan air tawar, sedangkan air di tangki penampungan air tawar bersumber dari darat.

j. Terdapatnya SOP yang baku

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, *Standard Operational Procedure* (SOP) yang digunakan untuk pengoperasian ketel uap di MV. NYK Vega dipaparkan dalam *Working Instruction* yang terdapat dalam folder *Electronic-Safety Management System* (E-SMS) di komputer kapal. Standard pengoperasian tersebut disusun oleh *chief engineer* dengan mengacu pada *instruction manual book* dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kemudian dicetak dan ditempelkan didekat panel pengoperasian ketel uap.

k. Pemberian *Chemical Dosing* yang sesuai

Pemberian *chemical dosing* dilakukan sesuai dengan hasil uji air ketel, dan mengacu pada instruksi dari program perawatan air ketel yang disusun oleh perusahaan. Adapun hasil observasi yang peneliti lakukan, *chemical* yang digunakan untuk perawatan air ketel di MV. NYK Vega adalah produk dari UNITOR yaitu BWT (*Boiler Water Treatment*)

*Liquid Plus, Oxygen Control, Condensate Treatment* 9-150.

l. Pengujian air ketel teratur

Kualitas air ketel harus secara teratur diuji agar dapat diketahui apakah air tersebut layak digunakan atau harus dilakukan perawatan yang lebih. Begitu pula di MV. NYK Vega, dari hasil observasi dan studi pustaka yang peneliti lakukan, pengujian air ketel dilakukan setiap 2 atau 3 hari sekali secara teratur sesuai dengan jadwal perawatan berkala ketel uap yang terdapat di instruksi manual dan *working instruction*. Adapun *test kit* yang digunakan untuk pengujian air ketel di MV. NYK Vega adalah menggunakan *NALFLEET Test Equipment*.

m. Pasokan *chemical dosing* unit dari perusahaan terpenuhi

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, *chemical dosing* unit untuk perawatan air ketel selalu diperhatikan oleh perusahaan. Setiap kali ada permintaan pemasokan *chemical dosing* yang dikirim dari kapal selalu mendapatkan respon yang baik dari perusahaan, sehingga *chemical dosing* untuk perawatan air ketel tersebut tidak pernah mengalami kekurangan pasokan. Hal ini sangat berpengaruh dalam usaha membuat kualitas air ketel selalu dalam kondisi baik.

n. Pasokan *test kit* untuk air ketel dari perusahaan terpenuhi

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, *test kit* untuk pengujian air ketel selalu diperhatikan oleh perusahaan. Setiap dilakukan permintaan pemasokan *test kit* yang dikirim dari kapal selalu mendapatkan respon yang baik dari perusahaan, sehingga *test kit* untuk pengujian air ketel tersebut tidak pernah mengalami kekurangan

pasokan. Serta setiap bulan dilakukan inventaris untuk menghitung jumlah *test kit* dan mengetahui tanggal kadaluwarsa *test kit* tersebut.

- o. Dilakukan pengujian air ketel oleh teknisi dari perusahaan

Kualitas air ketel harus secara teratur diuji agar dapat diketahui apakah air tersebut layak digunakan atau harus dilakukan perawatan yang lebih. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, selain pengujian air ketel yang dilakukan oleh cadet mesin atau Masinis 3 di kapal, pengujian air ketel juga dilakukan secara teratur setiap 2 bulan sekali oleh teknisi dari darat yang dikirim oleh perusahaan.

- p. Terdapat standar perawatan air ketel dari perusahaan

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, selain standar pengoperasian untuk ketel uap itu sendiri, di MV. NYK Vega terdapat juga standar perawatan air ketel yang disusun oleh pihak perusahaan yang disesuaikan dengan *chemical dosing unit* yang digunakan di atas kapal.

## 2. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab menurunnya kualitas air ketel?

Dari faktor-faktor penyebab terjadinya *fuel gas trip* di atas tersebut dikelompokkan masing-masing berdasarkan metode pengambilan keputusan yaitu SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*). Dari faktor tersebut peneliti mengambil penyelesaian terhadap faktor kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) yang terjadi ketika peneliti praktek laut sedangkan faktor kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*) tidak ada penyelesaiannya karena merupakan hal yang positif dan perlu dipertahankan. Adapun faktor-faktor kelemahan dan ancaman tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Air destilasi yang belum banyak tersedia di kapal

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan KKM, penyebab dari gangguan pada FWG tersebut adalah karena bocornya pipa pada *evaporator* dan rusaknya *mechanical seal* pada pompa distillate. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut sesuai dengan hasil observasi dan wawancara serta studi pustaka yang peneliti lakukan adalah:

- 1) Bocornya pipa pada *evaporator* FWG

Dilakukan pemeriksaan untuk menentukan pipa mana yang bocor, dilakukan penambalan pipa yang bocor menggunakan *plug* dari tembaga, serta membuka dan menutup katup inlet dan outlet air pemanas *evaporator* secara perlahan untuk menghindari *thermal shock* yang dapat menyebabkan kebocoran pipa.

- 2) Rusaknya *mechanical seal* pada pompa distillate, dilakukan penggantian *mechanical seal* pada pompa.

- b. Kondisi air tawar dari darat tidak memenuhi syarat untuk air ketel

Dari hasil observasi dan wawancara serta studi pustaka yang dilakukan peneliti, untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Dilakukan pengujian air ketel di atas kapal, dilakukan penambahan *chemical dosing*, serta dilakukan *blowdown* air ketel.

- c. Penginjeksian *chemical dosing* yang kurang baik

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan pembersihan pada filter pipa inlet *chemical dosing pump* dan

Dwi Maryuana Restu<sup>a</sup>, Abdi Seno<sup>b</sup> dan Andy Wahyu Hermanto<sup>c</sup>

pembersihan lubang outlet yang terpasang pada pipa air pengisian. Kemudian menambah *feed rate* pompa untuk mempercepat proses penginjeksian *chemical* yang sempat terhambat.

d. Air pengisian kotor

Dari hasil observasi dan wawancara serta studi pustaka yang dilakukan peneliti, untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan dengan *blowdown* air dan penambahan *chemical*.

e. Air kondensat yang belum banyak tersedia di kapal

Dari hasil observasi dan wawancara serta studi pustaka yang dilakukan peneliti, untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan dengan mengisi *cascade tank* dengan menggunakan air dari tangki penampungan air tawar, serta dapat ditambahkan air dari hasil proses destilasi dari FWG.

f. Tidak dilakukan pengujian air sebelum air dari darat disuplai ke kapal

Dari hasil observasi dan wawancara serta studi pustaka yang dilakukan peneliti, untuk mengatasi masalah tersebut maka dilakukan pengujian air sesaat setelah digunakan untuk mengisi ketel, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam rencana perawatan, seperti penambahan *chemical dosing* dan pelaksanaan *blowdown*.

Tabel 1. Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal			
No	Kekuatan (S)	No	Kelemahan (W)
1.	Air pengisian yang cukup	1.	Penginjeksian <i>chemical dosing</i> yang kurang baik
2.	Terdapatnya SOP yang baku	2.	Air tawar pengisian kotor
3.	Pemberian <i>Chemical Dosing Unit</i> yang sesuai	3.	Air kondensat yang belum banyak tersedia di kapal
4.	Pengujian air ketel teratur	4.	Air destilasi yang belum banyak tersedia di kapal
Faktor Eksternal			
No	Peluang(O)	No	Ancama (T)
1.	Pasokan <i>chemical dosing</i> unit dari perusahaan terpenuhi	1.	Kondisi air tawar dari darat tidak memenuhi syarat untuk air ketel
2.	Pasokan test kit untuk air ketel dari perusahaan terpenuhi	2.	Tidak dilakukan pengujian air sebelum air dari darat di supply ke kapal
3.	Dilakukan pengujian air ketel oleh teknisi dari perusahaan	3.	Lamanya kapal berlabuh
4.	Terdapat standard perawatan air ketel dari perusahaan	4.	Pencegahan pencemaran di sekitar pelabuhan

b. Komparasi Urgensi Faktor Internal dan Eksternal

Penilaian terhadap faktor-faktor untuk menentukan Bobot Faktor (BF) dengan membandingkan tiap-tiap faktor pada faktor internal maupun pada faktor eksternal.

**A. Pembahasan Masalah**

1. Faktor Kunci Keberhasilan

a. Faktor Internal dan Eksternal

Setelah didapatkan faktor-faktor yang mendukung maupun yang menyebabkan penurunan kualitas air ketel di MV. NYK Vega, kemudian dikelompokkan dalam tabel faktor internal dan eksternal.

Tabel 2. Komparasi Urgensi

No.	FAKTOR INTERNAL	A	B	C	D	E	F	G	H	NU	BF(%)
A	Air pengisian yang cukup	A	A	C	A	E	F	A	H	3	10.71
B	Terdapatnya SOP yang baku	A	A	C	D	E	F	B	H	1	3.57
C	Pemberian Chemical Dosing Unit yang sesuai	C	C	C	C	E	F	G	H	3	10.71
D	Pengujian air ketel teratur	A	D	C	C	E	F	D	H	2	7.14
E	Penginjeksian chemical dosing yang kurang baik	E	E	E	E	E	E	G	H	5	17.86
F	Air tawar pengisian kotor	F	F	F	F	E	F	F	H	5	17.86
G	Air kondensat yang belum banyak tersedia di kapal	A	B	G	D	G	F	G		3	10.71
H	Air destilasi yang belum banyak tersedia di kapal	H	H	H	H	H	H	G		6	21.43
J U M L A H		3	1	3	2	5	5	3	6	28	100.00
No.	FAKTOR EKSTERNAL	A	B	C	D	E	F	G	H	NU	BF(%)
A	Pasokan chemical dosing unit dari perusahaan terpenuhi	A	A	A	A	E	F	G	H	3	10.71
B	Pasokan test kit untuk air ketel dari perusahaan terpenuhi	A	A	B	D	E	F	G	H	1	3.57
C	Dilakukan pengujian air ketel oleh teknisi dari perusahaan	A	B		D	E	F	G	H	0	-
D	Terdapat standard perawatan air ketel dari perusahaan	A	D	D		E	D	G	H	3	10.71
E	Kondisi air tawar dari darat tidak memenuhi syarat untuk air ketel	E	E	E	E	E	E	E	E	7	25.00
F	Tidak dilakukan pengujian air sebelum air dari darat di supply ke kapal	F	F	F	D	E	F	F		5	17.86
G	Lamanya kapal berlabuh	G	G	G	G	E	F	G		5	17.86
H	Pencegahan pencemaran disekitar pelabuhan	H	H	H	H	E	F	G		4	14.29
J U M L A H		3	1	0	3	7	5	5	4	28	100.00

c. Nilai Dukungan Faktor

Setelah bobot faktor diketahui, berikutnya dilakukan penentuan Nilai Dukungan (ND). Penilaian tersebut penulis dapatkan dari diskusi dengan taruna semester 8 yang dikapalnya terdapat ketel uap. Adapun Nilai Dukung adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Dukungan (ND) Faktor

FAKTOR INTERNAL		ND
1	Air pengisian yang cukup	3
2	Terdapatnya SOP yang baku	3
3	Pemberian <i>Chemical Dosing Unit</i> yang sesuai	4
4	Pengujian air ketel teratur	3
5	Penginjeksian <i>chemical dosing</i> yang kurang baik	4
6	Air tawar pengisian kotor	4
7	Air kondensat yang belum banyak tersedia di kapal	4
8	Air destilasi yang belum banyak tersedia di kapal	4
FAKTOR EKSTERNAL		ND
1	Pasokan <i>chemical dosing</i> unit dari perusahaan terpenuhi	2
2	Pasokan test kit untuk air ketel dari perusahaan terpenuhi	2
3	Dilakukan pengujian air ketel oleh teknisi dari perusahaan	1
4	Terdapat standard perawatan air ketel dari perusahaan	3
5	Kondisi air tawar dari darat tidak memenuhi syarat untuk air ketel	4
6	Tidak dilakukan pengujian air sebelum air dari darat di supply ke kapal	3
7	Lamanya kapal berlabuh	3
8	Pencegahan pencemaran disekitar pelabuhan	3

d. Nilai Relatif Keterkaitan Faktor-Faktor

Dengan adanya keterkaitan itulah maka akan tercipta suatu sinergi dalam mendukung misi organisasi. Untuk itu perlu ditentukan Nilai Relatif Keterkaitan (NRK) tiap faktor dengan faktor lainnya. Dalam penilaian didapatkan NRK paling besar pada faktor kelemahan (W) yaitu air destilasi yang kurang tersedia di kapal dengan nilai 3.00, dan faktor ancaman (T) yaitu kondisi air tawar dari darat tidak memenuhi syarat untuk air ketel dengan nilai 2.87.

e. Matriks Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Setelah mendapatkan bobot faktor (BF), nilai dukung (ND) serta nilai relatif keterkaitan (NRK), kemudian langkah selanjutnya adalah penulis menentukan Total Nilai Bobot (TNB).

Tabel 4. Matriks Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal


NO.	FAKTOR INTERNAL EKSTERNAL	BF%	ND	NED	NRK	NEK	TNB	FKK	JML	TNB
FAKTOR INTERNAL										
1	Air pengisian yang cukup	10.71	3	0.32	2.53	0.27143	0.59		5	1.90
2	Terdapatnya SOP yang baku	3.57	3	0.11	2.07	0.07381	0.18			
3	Pemberian Chemical Dosing Unit yang sesuai	10.71	4	0.43	2.73	0.29286	0.72			
4	Pengujian air ketel teratur	7.14	3	0.21	2.87	0.19043	0.40			
5	Penginjeksian chemical dosing yang kurang baik	17.86	4	0.71	2.47	0.44048	1.15		W:	4.94
6	Air tawar pengisian kotor	17.86	4	0.71	2.67	0.47619	1.19			
7	Air kondensat yang belum banyak tersedia di kapal	10.71	4	0.43	2.47	0.26429	0.69			
8	Air destilasi yang belum banyak tersedia di kapal	21.43	4	0.86	3.00	0.62086	1.50	1		
FAKTOR EKSTERNAL										
9	Pasokan chemical dosing unit dari perusahaan terpenuhi	10.71	2	0.21	2.53	0.27143	0.40		O	1.15
10	Pasokan test kit untuk air ketel dari perusahaan terpenuhi	3.57	2	0.07	2.07	0.07381	0.15			
11	Dilakukan pengujian air ketel oleh teknisi dari perusahaan	-	1	-	2.07	0	-			
12	Terdapat standard perawatan air ketel dari perusahaan	10.71	3	0.32	1.80	0.19286	0.51		T:	4.87
13	Kondisi air tawar dari darat tidak memenuhi syarat untuk air ketel	25.00	4	1.00	2.87	0.71667	1.72	1		
14	Tidak dilakukan pengujian air sebelum air dari darat di supply ke kapal	17.86	3	0.54	2.53	0.48338	0.99			
15	Lamanya kapal berlabuh	17.86	3	0.54	2.47	0.44048	0.98			
16	Pencegahan pencemaran disekitar pelabuhan	14.29	3	0.43	1.73	0.24762	0.68			

f. Peta Kuadran Strategi

Dari hasil penilaian terhadap faktor-faktor yang telah disusun di dalam matrik ringkasan analisis

Dwi Maryuana Restu<sup>a</sup>, Abdi Seno<sup>b</sup> dan Andy Wahyu Hermanto<sup>c</sup>

faktor internal dan eksternal di atas dapat digunakan untuk menentukan peta kuadran strategi. Adapun peta kuadran strategi tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar Peta Kuadran Strategi

Berdasarkan gambar di atas dimana nilai jumlah TNB kekuatan (S) = 1,79 dan nilai jumlah TNB kelemahan (W) = 4,94 maka selisihnya (Y) = S – W maka hasilnya Y = - 3,15, sedangkan nilai jumlah TNB peluang (O) = 1,15 dan nilai jumlah TNB ancaman (T) = 4,87 maka hasil selisihnya (X) = O – T dan hasilnya -3,73 maka titik tersebut berada di (-3,73; -3,15) atau dapat diketahui bahwa peta kuadran strategi berada di kuadran IV (Strategi Defensive), maka strategi yang dilakukan yaitu mengurangi kelemahan untuk mengatasi ancaman dengan langkah-langkah yang dijelaskan pada bagian upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab menurunnya kualitas air ketel, yaitu untuk mengatasi:

- a. Air destilasi yang belum banyak tersedia di kapal;
- b. Kondisi air tawar dari darat tidak memenuhi syarat untuk air ketel.

#### IV. KESIMPULAN

Setelah melaksanakan identifikasi masalah dan dilakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penurunan kualitas air ketel disebabkan oleh dua faktor, yaitu:
  - a) Air destilasi yang belum banyak tersedia di kapal disebabkan oleh bocornya pipa *evaporator* pada *FWG*, dan rusaknya *mechanical seal* pada pompa destilasi yang berdampak pada air destilasi dari tangki yang digunakan untuk mengisi *cascade tank* menjadi berkurang.
  - b) Kondisi air tawar dari darat tidak memenuhi syarat untuk air ketel yang disebabkan oleh tidak adanya perawatan khusus dari darat untuk air ketel yang berdampak pada rendahnya kualitas air ketel dari hasil pengujian.
2. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab menurunnya kualitas air ketel, yaitu:
  - a) Air destilasi yang belum banyak tersedia di kapal disebabkan oleh bocornya pipa *evaporator* pada *FWG* maka dilakukan pemeriksaan untuk menentukan pipa mana yang bocor, dilakukan penambalan pipa yang bocor menggunakan *plug* dari tembaga, membuka dan menutup katup inlet dan outlet air pemanas *evaporator* secara perlahan untuk menghindari *thermal shock* yang dapat menyebabkan kebocoran pipa, sedangkan rusaknya *mechanical seal* pada pompa destilasi, yaitu dengan dilakukan penggantian *mechanical seal* pada pompa.
  - b) Kondisi air tawar dari darat yang tidak memenuhi syarat untuk air ketel yaitu dilakukan pengujian air ketel di atas kapal, dilakukan penambahan

*chemical dosing* dan dilakukan *blow down* terhadap air ketel.

\_\_\_\_\_. 2017. <http://lokerpelaut.com/perawatan-air-keteluap-atau-oiler.html>. Diakses pada 04 November 2017

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, Fajar Nur'aini D. 2016. *Teknik Analisis SWOT*. Yogyakarta : Quadrant
- Handoyo, Jusak Johan. 2016. *Ketel Uap, Turbin Uap, dan Turbin Gas Penggerak Utama Kapal*. (Edisi 3). Jakarta : Djangkar
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Osaka Boiler Mfg. Co., Ltd. 2006. *Instruction Manual Book*. Jepang
- Riandry, Muhammad Aldy. 2014. *Air Boiler dan Air Pengisian Boiler*. Diambil dari: <http://termodinamikablog.blogspot.co.id/2015/04/air-boiler-dan-air-pengisi-boiler.html>, Diakses pada 02 September 2017
- Setiawan, Agus. 2016. *Pengertian Studi Kepustakaan*, Diambil dari: <http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>. Diakses pada 02 September 2017
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2008. *Teknik-teknik Analisis Manajemen, Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara